报告区	关于安徽盛馀(合肥)高科技钢板有限公司	编号	DCSY-20191126
	PH在线监测仪报警器的特别说明		

安徽盛馀(合肥)高科技钢板有限公司：

2019年04月02日08:00我方接维修到关于

公司对PH在线监测仪主机房内部检查，发现PH监测仪主机房内部不通风，主机房设备温度

PH监测仪主机房温度过高，PH监测仪主机房内部不通风，主机房设备温度

